


Motocomp. a spinta New MC950 Cod. MOTO.1816 - (8000.0112)

CAMPAGNOLA S.r.l - Tav.: 0350.0287 Release / Versione 01



CAMPAGNOLA

UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA

Motocomp. a spinta New MC950 Cod. MOTO.1816 - (8000.0112)

CAMPAGNOLA S.r.l - Tav.: 0350.0287 Release / Versione 01

Pos	Q.tà	Codice	Descrizione	Pos	Q.tà	Codice	Descrizione
1	1	0104.0194	Testata New BK119	41	1	0144.0159	Basamento New MC950 benzina
2	2	0105.0103	Nipples 3/4"x1/2"	42	1	0146.0118	Motore HONDA GX 270
3	1	0105.0116	Nipples 3/4"x1/2" Gh.	43	2	0147.0132	Ruota gommata
4	1	0107.0200	Tubo idraulico F+F 1/2" (mm 400)	44	1	0152.0131	Arco MC950 Lomb.+ benzina
5	1	0108.0178	Supporto cilindro autoregolazione	45	1	0174.0125	Piastra rinforzo motore
6	1	0108.0262	Piastra fissaggio carter	46	1	0240.0100	Cilindro pneum. autoreg.
7	1	0109.0172	Volano	47	1	OPTI.0138	Kit perno avvolgitore
8	2	0110.0218	Serbatoio 9 Lt.				
9	1	0111.0102	Valvola pilota 3/4" - 9 - 11 bar				
10	2	0111.0142	Valvola sicurezza				
11	1	0112.0100	Raccordo a T 1/4 FMF				
12	1	0112.0112	Raccordo a L 1/4" MF				
13	1	0112.0126	Raccordo a T 3/8" FMF				
14	2	0112.0152	Raccordo a L 3/8" M 8x10 aut. girevole				
15	2	0112.0156	Raccordo diritto 3/8" 8x10 aut.				
16	1	0112.0178	Raccordo rap. diritto M1/4"-4x2				
17	2	0112.0204	Raccordo a L 3/8" 8x10				
18	5	0113.0100	Rubinetto rapido M1/4"				
19	1	0113.0110	Rubinetto rapido M3/8"				
20	2	0113.0125	Rubinetto a sfera MF 3/8"				
21	1	0114.0130	Filtro regolatore + lubrificatore 3/8"				
22	1	0116.0106	Manometro diam.40 1/8"post.gli. cassa ABS 0-16 Bar				
23	1	0116.0107	Manometro diam.50 1/4"post.gli. cassa ABS 0-16 Bar				
24	2	0117.0100	Riduz. 3/8"x1/4" MF				
25	1	0117.0101	Riduz. 1/2"x1/4" MF fil.cilindrica				
26	2	0117.0102	Riduz. 1/2"x3/8" MF fil.cilindrica				
27	1	0118.0106	Ripartitore 7 fori				
28	1	0119.0209	Supporto ripartitore				
29	1	0121.0102	Gomito MF 1/2" Zn. GH				
30	1	0122.0204	Calettatore				
31	1	0131.0140	Cinghia SPZ 1687				
32	1	0132.0337	Carter a rete MC820 Benzina				
33	1	0133.0100	Tappo 3/8"				
34	9	0133.0102	Tappo plastica carter				
35	5	0135.0100	Piastrina carter				
36	1	0137.0203	Puleggia per calett. D. 136 / G. 1 SPZ F.65				
37	2	0141.0110	Manopola				
38	6	0142.0108	Antivibrante M10x20x50				
39	2	0142.0131	Antivibrante				
40	1	0143.0185	Telaio New MC950				

Per assistenza e ricambi del motore codice 0146.0118 rivolgersi presso i centri assistenza autorizzati Honda, reperibili su Internet all'indirizzo:
www.honda-engines-eu.com/it/web/eec-public-site/service-network

Para asistencia y recambios para el motor código 0146.0118 dirigirse a un Centro de Asistencia Autorizado Honda: www.honda-engines-eu.com/it/web/eec-public-site/service-network

For service and spare parts of the engine code no. 0146.0118, please contact a Honda Authorized Service Point: www.honda-engines-eu.com/it/web/eec-public-site/service-network

